

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021г. № 0410/151 с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская средняя общеобразовательная школа, в лице директор Гусева Татьяна Геннадьевна, 8(48532)46260

действующего на основании _____ устава _____, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Аппаратный комплекс «С-Terra VPN Версия 4.3 (G-100-4.3-5015-3-ST-KC3)	ST202321335	1

Адрес установки оборудования:

__ Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель

директор Гусева Татьяна Геннадьевна



М.П.

ФИО

С.И. Дрежко

ФИО

АКТ проведения ППР на объекте СЗО

№ _____ r076-s0423 _____

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР

«10»

08

2013 г.

Наименование учреждения: __ муниципальное общеобразовательное учреждение
Отрадная средняя общеобразовательная школа _____

Адрес учреждения: Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: директор Гусева Татьяна Геннадьевна, 8(48532)46260 _____

Исполнитель: __ инженер

С. Юрченко О.Р.

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком? *Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)	Да ☒ Нет ☐	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да ☒ Нет ☐	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да ☒ Нет ☐	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Наличие ТШ	Да ☒ Нет ☐ Нет места в ТШ ☐	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендирование)	Да ☐ Нет ☒ Промаркировано ☐	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да ☐ Нет ☒	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да ☒ Нет ☐	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да ☒ Нет ☐	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
3.2 Наличие ИБП	Да ☐ Нет ☒	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да ☐ Нет ☒	
3.2.2. Подключение КШ ч/з ИБП	Да ☐ Нет ☒ Сделано ☐	
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да ☒	
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да ☒	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	

3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Промаркировано ☒	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да ☐ Нет ☒	

Дополнительная информация:

Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл. ☒	Неудовл.

**ФИО
представителя
Заказчика**

директор Гусева Татьяна
Геннадьевна, 8(48532)46260

Подпись



**ФИО
Исполнителя**

инженер

Сидорова ОР

Подпись

[Signature]

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» ____ 2023 г. №__

**АКТ №__r076-s0423__ (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«10» 08 2023 г.

Местонахождение оборудования Ярославская область, Угличский район, д. Головино

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Аппаратный комплекс «C-Terra VPN Версия 4.3	G-100-4.3-5015- 3-ST-KC3	ST202321335	40220879297-182	
2.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.				
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10. _____

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) директор Гусева Татьяна Геннадьевна, 8(48532)46260

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ	да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.46.157 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации криптографической защиты информации,
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

Ашихмина Александра Александровича

представителем ПАО «Ростелеком»

инженером

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика
Гусева Татьяна Геннадьевна
(расшифровка подписи)
инженер
(должность)

Представитель Исполнителя

Сиромин О.Р.
(расшифровка подписи)
инженер
(должность)